


瓶屋橋水質調査模様

本日の検査無事終了しました。
1000人調査隊へ結果を報告済です。

瓶屋橋の周辺は護岸工事を3か所で継続中ですが
堀川は非常にきれいで意外でした。でも魚は見られませんでした。
工事現場の写真を添付します。
採水器テストができず残念！！



瓶屋橋から右岸下流（南）を望む

同じく南東方向

